

Spinka uszczelki C60637

Link: <https://www.spinkisamochodowe.com.pl/spinka-uszczelki-c60637-p7713.html>



Nr katalogowy Romix: C60637

Cena brutto za opakowanie: 22,40 PLN

Cena brutto za 1 sztukę: 2,24 PLN

Ilość sztuk w opakowaniu: 10

Wymiary: A 4,5x12,7 B 3,5 C 7,6 d 1,9 H 12,1 w śr. otworu
7

| Marka | Model | Zastosowanie | Opis | Nr zamiennika do OEM |
|---------|---------------------|--------------|-----------------|----------------------|
| Hyundai | Accent '06-'10 | uszczelki | pokrywy silnika | 864384A100 |
| Hyundai | Accent '10- | uszczelki | pokrywy silnika | 864384A100 |
| Hyundai | Accent '99-'06 | uszczelki | pokrywy silnika | 864384A100 |
| Hyundai | Elantra '00-'06 | uszczelki | pokrywy silnika | 864384A100 |
| Hyundai | Elantra '06-'10 | uszczelki | pokrywy silnika | 864384A100 |
| Hyundai | Getz | uszczelki | pokrywy silnika | 864384A100 |
| Hyundai | i30 '07-'11 | uszczelki | pokrywy silnika | 864384A100 |
| Hyundai | ix35 '10- | uszczelki | pokrywy silnika | 864384A100 |
| Hyundai | ix35/Tucson '10-'15 | uszczelki | pokrywy silnika | 864384A100 |
| Hyundai | Santa Fe '06-'12 | uszczelki | pokrywy silnika | 864384A100 |
| Hyundai | Sonata '05-'10 | uszczelki | pokrywy silnika | 864384A100 |
| Hyundai | Sonata '98-'05 | uszczelki | pokrywy silnika | 864384A100 |
| Hyundai | Tucson '04-'10 | uszczelki | pokrywy silnika | 864384A100 |
| Kia | Carnival '06-'10 | uszczelki | pokrywy silnika | 864384A100 |
| Kia | Ceed '06-'12 | uszczelki | pokrywy silnika | 864384A100 |
| Kia | Cerato '03-'08 | uszczelki | pokrywy silnika | 864384A100 |
| Kia | Optima '05-'10 | uszczelki | pokrywy silnika | 864384A100 |
| Kia | Picanto '04-'10 | uszczelki | pokrywy silnika | 864384A100 |
| Kia | Rio '05-'11 | uszczelki | pokrywy silnika | 864384A100 |
| Kia | Soul '08- | uszczelki | pokrywy silnika | 864384A100 |
| Kia | Sportage '04-'10 | uszczelki | pokrywy silnika | 864384A100 |
| Kia | Sportage '10-'15 | uszczelki | pokrywy silnika | 864384A100 |