



Zestaw naprawczy C50093

Link: <https://www.spinkisamochodowe.com.pl/zestaw-naprawczy-c50093-p7306.html>

Nr katalogowy Romix: C50093

Cena brutto za opakowanie: 34,33 PLN

Cena brutto za 1 sztukę: 34,33 PLN

Ilość sztuk w opakowaniu: 1

| Marka | Model | Zastosowanie | Opis | Nr zamiennika do OEM |
|-------|-----------------|-------------------------|--|----------------------|
| Seat | Cordoba '93-'99 | podnośnik szyb bocznych | plastik mechanizmu podnoszenia szyb bocznych, dr zwi tylne, prawa strona | |
| Seat | Ibiza '93-'99 | podnośnik szyb bocznych | plastik mechanizmu podnoszenia szyb bocznych, dr zwi tylne, prawa strona | |
| VW | Polo '95-'01 | podnośnik szyb bocznych | plastik mechanizmu podnoszenia szyb bocznych, dr zwi tylne, prawa strona | |