



Zestaw naprawczy C50851

Link: <https://www.spinkisamochodowe.com.pl/zestaw-naprawczy-c50851-p7332.html>

Nr katalogowy Romix: C50851

Cena brutto za opakowanie: 15,84 PLN

Cena brutto za 1 sztukę: 15,84 PLN

Ilość sztuk w opakowaniu: 1

Marka	Model	Zastosowanie	Opis	Nr zamiennika do OEM
Ford	Focus '98-'04	podnośnik szyb bocznych	plastik jednej z prowadnic podnośnika szyby bocznej, drzwi przednie - obie strony, druga prowadnica C50852	