



Kolek rozporowy C70827

Link: <https://www.spinkisamochodowe.com.pl/kolek-rozporowy-c70827-p8656.html>

Nr katalogowy Romix: C70827

Cena brutto za opakowanie: 30,00 PLN

Cena brutto za 1 sztukę: 6,00 PLN

Ilość sztuk w opakowaniu: 5

Marka	Model	Zastosowanie	Opis	Nr zamiennika do OEM
Lexus	ES250/350/300H '12-	mocowania słupków wewnętrznych		9046710216
Lexus	ES250/350/300H '18-	spinki do błotników i poszerzeń błotników	słupki	9046710216
Lexus	IS250/300H '13-	spinki bagażnika	tapicerka bagażnika	9046710216
Lexus	NX300H/200T '14-'21	mocowania słupków wewnętrznych	osłona pasa przedniego	9046710216
Lexus	RX270/350/450H '08-	spinki i zestawy mocowań do osłon pod silnikiem		9046710216
Lexus	RX350L/450HL '17-	spinki nadkoli	osłony pod silnikiem, słupki	9046710216
Lexus	UX200/250H	mocowania słupków wewnętrznych		9046710216
Lexus	UX300E	mocowania słupków wewnętrznych		9046710216
Toyota	Avensis '08-'18	mocowania zderzaków	zderzak przedni	9046710216
Toyota	C-HR	spinki do błotników i poszerzeń błotników	słupki	9046710216
Toyota	Camry '17-	mocowania słupków wewnętrznych		9046710216
Toyota	Corolla '19-	mocowania słupków wewnętrznych		9046710216
Toyota	Highlander '20-	mocowania słupków wewnętrznych	osłony podwozia	9046710216
Toyota	Hilux '15-	podszycie, listwy i		9046710216

		jego elementy		
Toyota	Land Cruiser 200 '07 -	spinki do błotników i poszerzeń błotnikó w	słupki	9046710216
Toyota	Land Cruiser 300 '21 -	mocowania słupków we wnętrznych		9046710216
Toyota	Prius '15-'23	mocowania słupków we wnętrznych		9046710216
Toyota	RAV4 '13-'15	mocowania słupków we wnętrznych	wzmocnienie czołowe	9046710216
Toyota	RAV4 '15-	mocowania słupków we wnętrznych	osłona pasa przedniego	9046710216
Toyota	RAV4 '19-	mocowania słupków we wnętrznych	osłona pasa przedniego	9046710216
Toyota	Verso '09-'18	mocowania zderzaków	spojler pod przednim zderzakiem	9046710216
Toyota	Yaris '05-'11	spinki osłon	dolna osłona przy zderzaku przednim	9046710216
Toyota	Yaris '11-'20	spinki osłon	dolna osłona przy zderzaku przednim	9046710216
Toyota	Yaris '20-	mocowania słupków we wnętrznych		9046710216