



## Zestaw naprawczy reflektora C70839

Link:

<https://www.spinkisamochodowe.com.pl/zestaw-naprawczy-reflektora-c70839-p8668.html>

Nr katalogowy Romix: C70839

Cena brutto za opakowanie: 62,00 PLN

Cena brutto za 1 sztukę: 62,00 PLN

Ilość sztuk w opakowaniu: 1

Marka	Model	Zastosowanie	Opis	Nr zamiennika do OEM
Peugeot	2008 II	zestawy naprawcze do reflektorów	prawa strona	1656169480
Peugeot	208 II	zestawy naprawcze do reflektorów	prawa strona	1656169480